

Technické požadavky na fixní jištění pro oblasti:

Hřensko, Jetřichovice, Vysoká Lípa, Tokáň, Soutěsky, Kyjovské údolí, Brtníky,
Vřesová dolina, Janská, Všemily, Srbská Kamenice, Pavlinino údolí

- V uvedených oblastech je povoleno používat pouze jištění schválené ČHS (viz. tabulky níže)
- Jakékoli technické úpravy jištění jsou z důvodu bezpečnosti nepřipustné ! (zkracování, doplňování, apod.)
- Jištění nesmí být předáváno, nebo používáno mimo určenou oblast.
- Informaci za jakých podmínek je poskytováno ČHS jištění, podávají zájemcům správci oblastí.

Název-Name	Rozměr-Dimension (průměr x délka)	Ø Vrtáku-Drill
Borhák do pískovce nerez zbarvený typ A	22x200 mm	max. 24 mm
Borhák do pískovce slaňovací – pozink typ C	22x200 mm	max. 24 mm
Borhák do pískovce slaňovací – pozink typ C	22x250 mm	max. 24 mm
Borhák do pískovce slaňovací – pozink	22x300 mm	max. 24 mm
Kruh do pískovce – nerez zbarvený	22x200 mm	max. 24 mm
Kruh do pískovce – pozink	22x200 mm	max. 24 mm

Schválené chemické malty	
Značka	modely
FISHER	FIS V 360 S - FIS VL 410 C - FIS VL 410 C high speed - FIS VT 380 C - FIS VW 360 S - FIS VW 380 C - RM II 10 ampule - VT 300 - VZ 300
HILTI	300 HIT 1 - HIT HY 200A -
UPAT	UPM 33

- Je nezbytné používat pouze originální směšovače (červená spirála)